

Esquema de Conexionado KSEM y MP Plus


• Conexión de comunicación

Conectar el un cable Ethernet entre el COM2 (RJ45) del inversor y el medidor KSEM.


Los pines 6, 7 y 8 del conector RJ 45 se conectarán a los bornes 3, 4 y 2 del conector B* del medidor KSEM.

**El conector B del KSEM es el que está más adelante.*

Device connection	PIKO MP plus (RJ45) COM2	Bus signal	Energy meter
Contact / Pin	6	Data A = A	3
	7	Data B = B	4
	8	Masse = GND	2



• Conexión eléctrica del Medidor KSEM



Instalar eléctricamente a la red de BT el medidor en una de las dos posiciones Consumo o Alimentación.